Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2026

Ônibus pega fogo na BR-364 em Cuiabá e causa interdição do trânsito

Veículo incendiado próximo ao km 385 provoca bloqueio na rodovia e intensa nuvem de fumaça

Cuiabá - Na tarde de quarta-feira (4), um ônibus foi consumido pelas chamas na rodovia BR-364, na altura do km 385, em Cuiabá, gerando uma densa coluna de fumaça preta e a necessidade de interdição temporária do tráfego no sentido sul. O episódio foi registrado por diversos condutores que circulavam pela via no momento do sinistro.

As gravações capturam o espetáculo da fumaça escura elevando-se pela atmosfera, visível a grande distância. Um dos vídeos documenta ainda o congestionamento de caminhões e carretas formado em consequência da suspensão do fluxo de veículos na pista.

Conforme relatórios iniciais, a origem do fogo estaria relacionada a um problema mecânico no sistema de frenagem do coletivo.

A concessionária responsável pela via, Nova Rota do Oeste, informou que o veículo encontrava-se posicionado no acostamento quando as chamas o atingiram. Apesar de não ocupar a faixa de rodagem, a densa fumaça prejudicou significativamente a visibilidade dos motoristas, tornando imperativa a interdição do sentido sul da rodovia.

Na ocasião do incêndio, apenas o condutor e um viajante ocupavam o ônibus. Ambos abandonaram o veículo rapidamente e ilesos. Os dois recusaram avaliação médica e documentaram essa decisão formalmente.

Profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do estado e da concessionária, munidos de um caminhão-tanque, foram mobilizados para extinguir o fogo.

Depois de dominarem as chamas e realizarem a higienização da pista, o tráfego retomou seu funcionamento aproximadamente às 17h30.