

Segunda-Feira, 03 de Agosto de 2026

Incêndio em silo de armazenamento de grãos é controlado na BR-163 em Lucas do Rio Verde

Bombeiros combatem chamas em estrutura de grãos na madrugada de sábado em Mato Grosso

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso respondeu a uma ocorrência de incêndio em uma unidade de armazenamento de grãos localizada às margens da BR-163, no município de Lucas do Rio Verde, distante aproximadamente 333 quilômetros de Cuiabá. O acionamento foi registrado na madrugada do sábado, primeiro de novembro.

A solicitação de atendimento chegou aos bombeiros por volta da 1h30, através da central de emergência 193. Conforme protocolo, a 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar deslocou imediatamente duas viaturas ao local para o combate às chamas.

Ao chegar na cena, os militares identificaram o foco do incêndio localizado no interior da moega da instalação. Os bombeiros avaliaram que havia risco significativo de propagação das chamas para os secadores e elevadores acoplados ao sistema. Acionaram então as operações de combate ao fogo utilizando metodologias apropriadas para esse tipo de instalação industrial.

Durante toda a operação, a equipe manteve contato permanente com os responsáveis pela unidade de armazenamento. Medidas de segurança foram implementadas, incluindo o desligamento imediato de todos os equipamentos do sistema: secadores, elevadores e demais máquinas envolvidas no recebimento e transporte de grãos. Além disso, a área afetada foi isolada para evitar novos riscos.

O trabalho de extinção contou com técnicas específicas para combate a incêndios em ambientes de armazenamento de grãos, focando no resfriamento adequado das estruturas envolvidas. Após a eliminação das chamas visíveis, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, incluindo revolvimento do material ainda aquecido no interior da moega e inspeção minuciosa de todas as estruturas para detectar possíveis pontos de reignição.

A operação foi finalizada sem registros de ferimentos. Os trabalhos de inspeção não constataram novos focos de combustão nas estruturas envolvidas. As causas que originaram o incêndio ainda não foram determinadas.