

Sábado, 29 de Agosto de 2026

Pneu de aeronave estoura durante pouso e interdita pista do Aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande

Incidente com avião de aviação geral causa interdição temporária e afeta seis operações aéreas no terminal de Mato Grosso

Um pneu de aeronave rebentou durante o procedimento de pouso no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado em Várzea Grande, causando o fechamento imediato da pista e impactando seis operações aéreas na manhã de quinta-feira (27).

Conforme informações divulgadas pela Centro-Oeste Airports (COA), empresa concessionária responsável pela gestão do terminal aeroportuário, o incidente envolveu uma aeronave pertencente ao segmento de aviação geral. O evento ocorreu no momento exato do pouso, obrigando as autoridades aeroportuárias a interditar a pista para viabilizar a remoção segura da aeronave.

A interdição da pista resultou no desvio de três operações que tinham Várzea Grande como destino final para aeroportos alternativos. Adicionalmente, outros três voos que partiriam do Marechal Rondon enfrentaram atrasos significativos em suas programações.

A concessionária acionou imediatamente o Plano de Remoção de Aeronaves Interditadas (PRAI), protocolo específico para situações que envolvem aeronaves imobilizadas, a fim de garantir o suporte necessário e a recuperação operacional do terminal.

Após a conclusão das operações de remoção, executadas com os devidos procedimentos de segurança, a pista foi liberada e as atividades normais do aeroporto foram retomadas sem maiores transtornos.

A COA orientou os passageiros com deslocamentos previstos para esta data a estabelecerem contato direto com as respectivas companhias aéreas para obter informações atualizadas sobre o status de suas respectivas operações e possíveis mudanças de itinerário.