

Domingo, 20 de Setembro de 2026

Dois pilotos morrem carbonizados em queda de avião em fazenda de Poxoréu, MT

Aeronave de pequeno porte cai em propriedade rural próxima à MT-130, deixando duas vítimas fatais e destruição total

Tragédia aérea em Mato Grosso ceifa a vida de dois pilotos

Uma aeronave de pequeno porte caiu em uma propriedade agrícola localizada às margens da rodovia estadual MT-130, no município de Poxoréu, causando a morte dos dois ocupantes. O incidente ocorreu na tarde de sexta-feira, por volta das 17h35, na Fazenda Água Funda, aproximadamente dois quilômetros do posto de pedágio da região.

Os pilotos falecidos foram identificados como Zelicio Filgueira Tomaz, com 58 anos de idade, que operava a aeronave, e Rafael Pereira Guedes, de apenas 22 anos, que também era piloto. Ambos pereceram carbonizados no interior da fuselagem durante o impacto.

O local do acidente situa-se a aproximadamente 270 quilômetros da capital estadual, Cuiabá. Equipes de resgate da 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Primavera do Leste, juntamente com uma unidade móvel de atendimento de urgências, foram deslocadas imediatamente para o local.

Ao chegarem na propriedade rural, os socorristas depararam-se com uma cena de desolação: a aeronave completamente envolvida pelas chamas e totalmente destruída pela colisão. Após o controle do incêndio, os resgatadores conseguiram localizar os corpos das duas vítimas entre os escombros carbonizados.

Além do dano à aeronave, o acidente provocou propagação do fogo para a vegetação circundante e áreas de pastagem próximas à pista de pouso. Os bombeiros precisaram dedicar esforços significativos no combate às chamas e no rescaldo da área para evitar novos focos de incêndio.

As autoridades policiais de Poxoréu compareceram ao local e acionaram a Perícia Oficial e Identificação Técnica de Primavera do Leste para realização dos procedimentos investigativos necessários e recolhimento dos corpos das vítimas.

A identificação precisa da marca e modelo da aeronave não foi possível de forma imediata devido à extensão dos danos ocasionados tanto pelo impacto da queda quanto pelas chamas que consumiram a estrutura. De acordo com informações preliminares obtidas junto a colaboradores de uma empresa atuante na região, tudo indica tratar-se de um avião modelo Comp Air 7SL.

A investigação oficial sobre as circunstâncias e os fatores que levaram ao acidente será conduzida pelos órgãos competentes das autoridades estaduais e federais.