



Segunda-Feira, 24 de Fevereiro de 2025

.Pedestres reclamam de buracos em passarela na Av. Fernando Corrêa

RISCO

RBMT

Vídeo encaminhado ao RBMT mostra a situação precária que se encontra a passarela instalada na Avenida Fernando Corrêa, na região do Coxipó, em Cuiabá.

Na gravação, uma leitora mostra diversos buracos nas escadas e no correr da estrutura que é utilizada para travessia de pedestres, em uma das vias mais movimentadas da Capital.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), pasta responsável pela obra, afirmou que está na fase da contratação de empresa para a execução dos serviços na passarela que em breve dará início a reforma.