



Quinta-Feira, 26 de Setembro de 2024

## **Máquina de lavar explode momentos depois de cliente sair de local**

**ESSA FOI POR POUCO**

**Portal R7**

Um vídeo de uma máquina de lavar explodindo e logo em seguida ficando em chamas repercutiu nas redes sociais.

O incidente ocorreu recentemente na Espanha.

Relatos da mídia local afirmam que um dos usuários deixou um clipper – um carregador para isqueiro – dentro das roupas e causou a explosão.

Segundos depois, a porta da máquina de lavar se abre, algumas roupas caem e uma explosão segue transformando várias máquinas em bolas de fogo.

Não há relatos de feridos.

O corpo de Bombeiros esteve no local e sugeriu a demolição completa para evitar futuros acidentes.